



ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ที่ ๒/๒๕๖๒

เรื่อง เชิญชวนผู้ประกอบการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และบ้านพักกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ราคาของงานการปรับปรุงซ่อมแซมในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๓๙๐.- ดอลลาร์ออสเตรเลีย (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบบดอลลารออสเตรเลียถ้วน) รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมปรากฏตามเอกสารแนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานปรับปรุงซ่อมแซมประเภทเดียวกับงานในครั้งนี้ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaiembassy.org/sydney หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๙๒๔๑-๒๕๔๒-๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจักรกฤติ กระจายวงษ์)

กงสุลใหญ่

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารและสิ่งปลูกสร้างของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้สำรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ สกญ. ทั้งที่ทำการและบ้านพัก พบว่า มีความจำเป็นในการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารและสิ่งปลูกสร้างของ สกญ. เนื่องจากอาคารสภาพเก่า บางส่วนไม่ได้รับการปรับปรุงมากกว่า ๒๐ ปี ขณะที่ชุมชนไทยขยายตัวจากหลักพันเป็นหลายหมื่นคน ทำให้มีผู้มาขอรับบริการมากขึ้นกว่าเมื่อ ๒๐ ปีก่อนเป็นอย่างมาก พื้นที่และสิ่งของจึงทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว สภาพโดยรวมไม่สมบูรณ์และไม่เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนี้

๑. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สกญ.

๑.๑ พื้นที่ทำการ สกญ.

- ปรับปรุงพื้นที่ทำการสกญ. โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความคงทนต่อรอยขีดข่วน และสามารถทำความสะอาดง่าย บนพื้นที่ทั้งหมด ๕๓๕ ตารางเมตร

๑.๒ บริเวณรอรับบริการของผู้มาใช้บริการ สกญ.

- ปรับปรุงบริเวณรอรับบริการให้เหมาะสม อาทิ ทาสีฝ้าผนังและตกแต่งใหม่ เปลี่ยนเก้าอี้สำหรับนั่งรอรับบริการโดยเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ มีความคงทน รวมถึงปรับปรุงบริเวณสำหรับผู้มารับบริการใช้กรอกใบคำร้องด้วย

๑.๓ ห้องทำงานกงสุลใหญ่

- ปรับปรุงห้องทำงานของกงสุลใหญ่และตกแต่งให้เหมาะสม เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่โดยใช้วัสดุที่มีความคงทน ทำความสะอาดง่ายและสวยงาม เหมาะสมเป็นห้องทำงานของกงสุลใหญ่ ซึ่งต้องรองรับแขกทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอยู่เสมอ

๑.๔ ห้องประชุม

- ปรับปรุงห้องประชุม ทาสีและตกแต่งฝ้าผนังใหม่ โดยใช้วัสดุที่มีความคงทน เปลี่ยนโต๊ะประชุม เก้าอี้ และเก้าอี้เสริมวงนอกแทนของเก่าที่ชำรุดและหมดอายุการใช้งาน

๑.๕ ห้องครัว

- ปรับปรุงห้องครัว ทาสีและตกแต่งฝ้าผนังใหม่ โดยใช้วัสดุที่มีความคงทน เปลี่ยนโต๊ะขนาดใหญ่ เก้าอี้แบบพับได้ ตู้ใส่วัสดุครัว สำหรับบริการผู้มาเยือน เก้าอี้ ติดตั้งอ่างล้างจานและท่อระบายน้ำ

๑.๖ ระบบไฟส่องสว่าง บริเวณรอรับบริการ และห้องทำงานกงสุลใหญ่

- เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED Downlights แทนของเดิมที่ชำรุดและเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่มีความสว่างไม่เพียงพอ และมีสีที่ไม่เหมาะสมแก่การใช้งาน

๑.๗ ฝ้าเพดาน

- เปลี่ยนฝ้าเพดานเฉพาะในส่วนที่ชำรุดและมีคราบสกปรกที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ โดยใช้วัสดุที่มีความคงทน และทำความสะอาดง่าย

๑.๘ การจัดสรรพื้นที่ห้อง

- จัดสรรโดยติดตั้งแผ่นบานเลื่อนกั้นระหว่างทางเดินห้องรับแขกกับบริเวณที่ทำงานของเจ้าหน้าที่ห้องถิ่นให้เป็นสัดส่วน โดยใช้วัสดุที่เหมาะสม

๑.๙ ระบบกรองแสงแดด

- เปลี่ยนม่านม้วนกรองแสงแดดในห้องรอรับบริการ ห้องทำงาน และห้องประชุมแทนของเดิมที่ชำรุดและทรุดโทรม โดยใช้วัสดุที่มีความคงทน และทำความสะอาดง่าย

๒. การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักกงสุลใหญ่

- ปรับปรุงพื้นส่วนรับรองแขก/ชุมชนไทยในบ้านพัก โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความคงทนต่อรอยขีดขีด สามารถทำความสะอาดง่าย และสวยงาม เหมาะสมเป็นพื้นที่รับรองของบ้านพักกงสุล. บนพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๑ ตารางเมตร
